



YUGSURVEY Co.Ltd

CARGO SURVEYORS AND MARINE CONSULTANTS

Off 604, 5 Ledneva Str., Novorossiysk, Russia, 353900

14th of January, 2023

Novorossiysk
Russia

Survey Report

Our ref: SUR – 23/011

THIS IS TO CERTIFY,

that the Undersigned Surveyor of “Yugsurvey” Ltd at the request of “RLN” Ltd carried out the visual inspection the cargo “Equipment”, loaded on the track № **A863MB 67/AK1840 67**, at the open storage area of JSC “NSZ” . In witness whereof we report now as follows:

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕМ,

что нижеподписавшийся сюрвейер компании ООО “Югсюрвей” по запросу компании ООО “РЛН” проинспектировал груз “Оборудование”, погруженное на автомашину № **A863MB 67/AK1840 67**, на территории открытой складской площадки АО “НСЗ”. В связи с чем сообщаем нижеследующее:



TRACK:	A863MB 67/AK1840 67
PORT OF LOADING:	“NSZ” JSC
COMMODITIES INSPECTED:	EQUIPMENT
PRINCIPAL:	“Rusmarine-Logistika-N” Ltd
SURVEYOR:	Mr. Roman Ulikhin
INSPECTION COMMENCED:	10.30 on the 14th of January, 2023
INSPECTION COMPLETED:	11.30 on the 14th of January, 2023



Surveyor of “Yugsurvey” Ltd at the request of “RLN” Ltd arrived at the storage territory of JSC “NSZ” at **10.30 It 14.01.2023** in order to carry out visual cargo condition survey of the cargo “**Equipment**”, loaded on the track **№ A863MB 67/AK1840 67**.

Сюрвейер компании **ООО “Югсюрвей”** по запросу компании **ООО “РЛН”** прибыл на территорию складской площадки **АО “НСЗ”** в **10.30 мск 14.01.2023** с целью осуществления инспекции состояния груза “**Оборудование**”, погруженного на автомашину **№ A863MB 67/AK1840 67**.

DETAILS OF INSPECTION

The cargo “**Equipment**” was loaded in the track **№ A863MB 67/AK1840 67** and fastened with synthetic straps.

Груз “**Оборудование**” был погружен в автомашину **№ A863MB 67/AK1840 67** и закреплён синтетическими ремнями.







After visual inspection of the cargo “**Equipment**” was found damaged to the outer box. Jammed metal parts of the casing, bent support posts of the control cabinet, as well as scratches and peeling paint on the surface of the casing. The interior of the equipment was visually in an undamaged condition.

После визуального осмотра груза “**Оборудование**” были обнаружены повреждения короба. Замятые металлические части обшивки, погнутые опорные стойки шкафа управления, а так же отслоения краски на поверхности обшивки. Внутренняя часть оборудования визуально находилась в не поврежденном состоянии.







ISSUED AT NOVOROSIYSK THIS 14th DAY OF JANUARY, 2023 WITHOUT PREJUDICE TO ANY OF THE PARTIES CONCERNED TO THE BEST OF OUR ABILITY AND KNOWLEDGE.

ОТЧЁТ ПОДГОТОВЛЕН 14 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С НАШИМИ ЗНАНИЯМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ БЕЗ ПРЕДВЗЯТОСТИ К КАКОЙ-ЛИБО ИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.